

№ п/п	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие приобретаемого товара установленным требованиям			Страна происхождения товара	Ед. изм.	Кол-во
		Показатель	Значение показателя	Единица измерения показателя			
1	Мышь компьютерная	Разрешение сенсора, точек/дюйм	1000		Китайская Народная Республика	штука	3
		Интерфейс подключения	USB				
		Тип подключения	Проводной				